

Abweichungen von der Merit Order List für das MG GASPOOL

In begründeten Ausnahmefällen kann eine von der gemäß Festlegung Gabi Gas 2.0 vorgegebenen Merit-Order-List abweichende Beschäftigungsreihenfolge erfolgen. Diese Abweichungen werden aus Gründen der Transparenz an dieser Stelle veröffentlicht

Datum	Abweichungsrang	Ersatzrang	Hintergrund
24.09.2021	MOL 2	MOL 2	3
28.01.2021	MOL 4	MOL 4	6
09.12.2020	MOL 2	MOL 2	6

mögliche Gründe für Abweichungen

1. Mengen können nicht an der Börse beschafft werden
 - a. Börse ist nicht erreichbar
 - b. An der Börse gibt es keine Angebote/selbst eingestellte Orders werden nicht gezogen (Illiquidität)
2. Technische Probleme
3. Operative Probleme (fehlerhaftes menschliches Verhalten)
4. Zeitliche Probleme
5. Störungen/Baustellen am Gasnetz
6. Testabruf